

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Luftfartsinspeksjonen
Postboks 8124 Dep., 0032 Oslo
Telefon : 22 94 20 00
Telefax : 22 94 23 91
Tjor. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

MOTORDREVNE
LUFTFARTØY
BOEING - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

93-029 MODIFIKASJON AV BAGASJEHYLLER

Påbudet gjelder:

Alle Boeing Modell 737 og 757 som er listet i følgende Boeing Service Bulletins:

- 737-25A-1283, revisjon 1, datert 19.03.92.
- 737-25-1291, datert 18.12.91.
- 737-25-1294, datert 20.02.92.
- 757-25A-0121, revisjon 1, datert 19.03.92.
- 757-25-0130, datert 18.12.91.
- 757-25-0056, datert 27.09.1990.

Påbudet omfatter:

For å sikre den strukturelle integriteten av bagasjehyllene over stolsetene, skal alle berørte luftfartøy modifiseres i samsvar med ovennevnte Service Bulletins.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Innen 01.05.93.

Referanse:

JAA/CERT/AD/B737/757/92-L153

01.04.93

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.