

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for Luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

SEILFLY

IS - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

197/88 SERVICE BULLETINER

Påbudet gjelder:

Intreprinderea IS-28M2 motorseilfly

Påbudet omfatter:

For å opprettholde luftdyktigheten skal alle servicemeddelelser utgitt av fabrikanten gjennomgås, og de som er aktuelle for luftfartøyet utføres til de tider som er angitt i disse. (Ref. BSL B 3-2, pkt. 8.3.2.1.) Følgende liste viser revisjonsstatus for IS-28M2 Service Bulletiner:

IS-28M2/CR-1	IS-28M2/CR-7	IS-28M2/EO-13
IS-28M2/CO-2	IS-28M2/EO-8	IS-28M2/CO-14
IS-28M2/EO-3	IS-28M2/CR-9	
IS-28M2/CO-4	IS-28M2/EO-10	
IS-28M2/EO-5	IS-28M2/EO-11	
IS-28M2/CR-6	IS-28M2/EO-12	

Manglende Service Bulletiner, samt abonnement på nye utgaver kan bestilles fra:

INTREPRINDEREA DE CONSTRUCTII AERONAUTICE
2200 BRASOV
Casuta Postala nr. 198
Romania

Tid for utførelse:


Revisjonsstatus for flyet skal være brakt på det rene innen 3 måneder etter 10.1.89.

Referanse:

LF2N

10.1.89

MERK! For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer



LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for Luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 Idal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

SEILFLY

IS - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

197/88 SERVICE BULLETINER

Påbudet gjelder:

Intreprinderea IS-28M2 motorseilfly

Påbudet omfatter:

For å opprettholde luftdyktigheten skal alle servicemeddelelser utgitt av fabrikanten gjennomgås, og de som er aktuelle for luftfartøyet utføres til de tider som er angitt i disse. (Ref. BSL B 3-2, pkt. 8.3.2.1.) Følgende liste viser revisjonsstatus for IS-28M2 Service Bulletiner:

IS-28M2/CR-1	IS-28M2/CR-7	IS-28M2/EO-13
IS-28M2/CO-2	IS-28M2/EO-8	IS-28M2/CO-14
IS-28M2/EO-3	IS-28M2/CR-9	
IS-28M2/CO-4	IS-28M2/EO-10	
IS-28M2/EO-5	IS-28M2/EO-11	
IS-28M2/CR-6	IS-28M2/EO-12	

Manglende Service Bulletiner, samt abonnement på nye utgaver kan bestilles fra:

INTREPRINDEREA DE CONSTRUCTII AERONAUTICE
2200 BRASOV
Casuta Postala nr. 198
Romania

Tid for utførelse:

Revisjonsstatus for flyet skal være brakt på det rene innen 3 måneder etter 10.1.89.

Referanse:

LF2N

10.1.89

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer

