

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tlgr : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

SEILFLY

HOAC-Austria - 1
tidligere HOFFMANN

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

|92-013 MULIGHET FOR UTVIDELSE AV GANGTID

Påbudet gjelder:

H 36 Dimona; alle serienummer

Påbudet omfatter:

Mulighet for utvidelse av godkjent gangtid til 6000 timer, for komponenter med begrenset livstid, i samsvar med HOAC Austria GmbH Service Bulletin 25/1.

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

Etter at komponenten har oppnådd 3000 driftstimer, eller at gangtid for komponenter med begrenset livstid er oppnådd.

Referanse:

Østerisk AD Nr. 65.

03.03.92

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

