

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 kdal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

SEILFLY

HOFFMANN - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

91-006 KONTROLL / UTSKIFTNING AV DRIVSTOFFTANK

Påbudet gjelder:

Samtlige H 36 "Dimona" som er produsert før 1984.

Påbudet omfatter:

For å forhindre svikt i drivstoffsystemet som følge av avleiringer i drivstofftanken, skal Hoffmann Aircraft TM 13/1 utføres.

Anm.: Dersom defekter oppdages skal tanken byttes ut før første flyging.

Tid for utførelse:

Ved neste 100 timers/årlig ettersyn, deretter gjentatte kontroller med 100 timers intervall inntil tanken byttes ut.

Referanse:

Svensk STM L-1122A.

20.04.81

